Windows 10 - Mac OS im Dualbetrieb / ASRock **H110M-DGS R3.0**

Beitrag von "topaLE" vom 26. Juli 2020, 20:35

Versprochene Spende von gestern ist soeben raus ... Thanks an Alle!

Bin einen Schritt weitergekommen, berichte später ...

Clover-EFI passt noch nicht ganz, Installation ist aber schon gestartet bricht dann allerdings irgendwann ab. Kann man die Monitor-Abläufe irgendwie mitloggen?, damit man das erörtern und nachvollziehen kann, ... oder ich mache zum Zeitpunkt schnell ein Screen-Foto per Handy.

Melde mich später wieder, aktuelle kämpfe ich mich parallel durch OpenCore.



Edit: Hab mal nun mich mit OC näher beschäftigt und bin nach der Anleitung

https://dortania.github.io/Ope...isites.html#prerequisites

vorgegangen. Ebenso damit auch einen neuen High Sierra Installer Stick (diesmal nicht mit TINU) erstellt.

Anschließend mich mit der EFI Erstellung. Soweit ich mein bisheriges Wissen hier nun ein einbringen konnte, erstelle ich die config.plist und ergänzte diese (ProperTree).

https://dortania.github.io/Ope...reating-your-config-plist

Dabei gehe ich mal von aus, das mein PC Coffee Lake ist, vielleicht auch Skylake, keine Ahnung.

https://dortania.github.io/Ope...-lake.html#starting-point

Den EFI Stick in PC und gebootet mit OC. Punkt 2 Install macOS extern ...

Kernel-Panic. Denke mal das die Einstellungen noch Fehler haben.

Kann mal einer drübersehen?, danke

Übersicht meiner config.plist

https://opencore.slowgeek.com/...59EqWqDn&rs=coffeelake059