

[BAU-TAGEBUCH] Geek Case A60 - mITX Build - ASRock Z390 Phantom Gaming ITX/ac - i9 9900KF - AMD Radeon VII - inklusive Bios Firmware/Bios Settings/EFI

Beitrag von „silyb0y“ vom 26. Juli 2020, 01:35

"Kleines Problem...

Wenn ich meinen Rechner einschlafen lasse (Power LED blinkt) und nach kurzer Zeit wecke -> null Problem.

Wenn ich meinen Rechner sehr lange schlafen lasse, kommt es vor, dass die Power LED dauerhaft leuchtet und der Rechner nicht mehr reagiert -> Hardreset.

Hat sonst jemand das Problem? Bitte um Hinweis wo ich das Problem als erstes angehen sollte."

EDIT

Einer meiner "klugen" Freunde hatte höchstwahrscheinlich das EFI-Bios verstellt. Hab wieder sämtliche Einstellungen aus Post No 1 übernommen - seitdem Ruhe. Hoffe das war es schon.

SIDECAR (wen es interessiert)

Wollte Sidecar ausprobieren. Mit den EFI-[Bios Settings](#) aus Post 1 ging es nit.

Sidecar war zwar auf dem Hackintosh anwählbar - auf dem iPad öffnete sich auch entsprechendes Fenster, welches aber schwarz blieb (WLAN).

Da ich einen 8700k mit UHD 630 besitze habe ich im EFI-Bios die iGPU aktiviert (TE hat IMHO keine iGPU im System des Kunden). Nach Neustart funktionierte Sidecar binnen Sekunden (WLAN). Kein "Inject Intel" oder "Headless". Nichts verändert.