

# **MOTU-PCIe-Soundkarte führt zu panic-report**

**Beitrag von „madacid“ vom 26. Juli 2020, 15:25**

Ich hatte beide freien PCIe Slots ausprobiert, mit gleichem Ergebnis (Panic Report)?

Was hab ich denn jetzt für Möglichkeiten? Was läßt sich via Glover z.B. retten?

Erstmal irgendwo lesen, was vor dem PR so über den Display huscht, wäre ja auch interessant, um das Problem einzugrenzen.