

Nach Wechsel auf OpenCore gibt es Audio Probleme

Beitrag von „MacPeet“ vom 26. Juli 2020, 16:13

ioreg sieht gut aus für HDEF und HDAU

verwendet wird auch die 1

tja, schwer zu sagen. Hättest Du oben gesagt, dass Du nach Wechsel zu OC gar kein Audio mehr bekommst, dann hätte ich sofort auf fehlende IRQ-Fixes getippt.

Häufige Ursache bei vielen Rechnern betrifft Audio.

Im Clover sind die Fixes ja schnell mit Haken gesetzt, aber unter OC muss man die händisch einfügen.

Mit dem Script "SSDT-Time (Github)" bekommt man die nötigen Patches angezeigt.

Wenn mit Clover alles ging und nun mit gleicher ID nicht, dann liegt's vielleicht doch daran. Doppelte IRQs können da schon klemmen im System.

Ansonsten fällt mir da jetzt auch nix ein, zumal der Inject selbst ja geht.