

# BIOS/Clover erkennt keine SSD

Beitrag von „kaai2503“ vom 26. Juli 2020, 23:36

## [Zitat von Nightflyer](#)

Vom Stick kannst du aber booten?

Wenn ja, dann mach das mal. Wenn es klappt, kannst du dir hier im Forum Kext Updater unter Tools runterladen. Damit kannst du die EFI Partition der Festplatte mounten. Schau mal ob da ein EFI Ordner drin ist

Ich habe den Kext Updater auf meinem MacBook rüber gehen lassen, es wurde nichts interessantes gefunden. Ebenso habe ich mir eine Vorlage hier aus dem Forum rausgesucht, die ziemlich genau zu meinem System passt.

## [Zitat von apfel-baum](#)

eine partition für den bootloader, und ist dort auch einer vorhanden-oder ist die leer-wenn du die efipartition unter osx einbinden kannst-sofern du schon ein osx nutzt, wäre es sinnvoll, wenn eben auf diese partition der bootloader hinkommt- sonst hast du zwar ein hybsches os auf dem stick- kannst aber nur mit einem tatsächlichen mac booten, der pc braucht den bootloader -deiner wahl- , und bitte mit dem erstellten stick -nicht- versuchen einen echten mac zu booten, der geht damit kaputt

zum übertragen des osx-app kannst du z.b. tinu nutzen

soviele beiträge sind es noch nicht sehe ich, neu? , dann lese bitte ersteinmal dies hier um dir einen überblick der materie zu verschaffen - [Beginner`s Guide - der Einstieg in das Hackintosh-Universum](#)

und dann eben schritt für schritt - pictures or it did not happen..., vom verbose wenn du nicht weiterkommst

-edit- du hast ein macbook, prima, dann kannst du unter anderem mit dem kext-updater oder dem cloverconfigurator die partition ja mounten und die passende efi raufschieben

Alles anzeigen

Ich habe bereits alles von Anfang an mit Hilfe von Artikeln im Forum gemacht. Nur habe ich das Problem, dass meine SSD in Clover und im BIOS nicht angezeigt wird, sämtliche HDDs, die dich zum Test genutzt habe aber schon.

**Ich brauche also nur eine Lösung, wie ich es hinbekomme, dass Clover die SSD erkennt (Ich weiß nicht ob es eine Rolle spielt, die SSD ist mittels extra SATA Slots am PCI Express Slot angeschlossen).**

Mittlerweile bekomme ich immer den Fehler "Beim Vorbereiten der Installation ist ein Fehler aufgetreten. Versuche, das Programm erneut auszuführen". Ich habe den Bootstick bereits neu aufgesetzt, allerdings kommt dieser Fehler immer und immer wieder.