

Erledigt

thinkpad lässt sich nicht herunterfahren /neustart nach sleep

Beitrag von „Griven“ vom 28. April 2013, 23:51

Hallo grt,

hatte die selben Probleme anfangs auch mit dem T61. Es wollte einfach nicht ausgehen und der Sleep Mode war auch problematisch. Inzwischen funktioniert das alles und sollte sich ohne Probleme auf das T61p übertragen lassen. Mir scheint hier neben dem bereits von IBM erwähnten WOL zudem das Powermanagement der Grafikkarte ursächlich für das beschriebene Verhalten verantwortlich zu sein. Hast Du das "PIMP MYHack Pack" aus meiner Anleitung zum T61 schon verwurstet?

Insbesondere sind die dort enthaltenen Kexte sind auf das T61(p) optimiert und sollten im Zusammenspiel mit einem MacBookPro5,3 smbios für das korrekte Zusammenspiel der vorhandenen [Hardware](#) mit OSX sorgen. Bei meinem T61 waren die Probleme von dem Moment an jedenfalls erledigt und (Premiere bei meinen diversen Hackbook Projekten) sleep funktioniert sogar mit hibernate to RAM+DISK.