

# Installation/Update auf aktuelles MacOS

Beitrag von „morris\_hanson“ vom 28. Juli 2020, 19:14

InstallationsStick ist ein SanDisk 64GB 3.0 USB Stick

Ich habe mir 10.15 heruntergeladen und mit

Code

1. `sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume`

den Stick bespielt.

Von hier aus habe ich mit verschiedenen Strategien versucht den Stick zum Booten zu bringen:

- Mit Clover.pkg habe ich die EFI Partition des Sticks bespielt. Ich weiß noch nicht wirklich welche Anpassungen ich im Clover für mein Motherboard vornehmen muss.
- Dann habe ich versucht den IVY EFI Ordner auf die EFI Partition zu kopieren (habe es in Clover umbenannt und mit den ursprünglichen Daten ersetzt)
- Der Versuch mit der Repo (<https://github.com/al3xtjames/Gigabyte-GA-Z77X-macOS-Install>) hat fehlgeschlagen, da es wahrscheinlich nur für Sierra geeignet ist (ist ja auch 3 Jahre alt)

Tja, Unibeast mit diversen Einstellungen habe ich zu Beginn versucht. Hat auch nicht geklappt.

Ist mein Motherboard ein UEFI Board?

Muss ich Clover in der ESP installieren?