

# HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

**Beitrag von „xerano“ vom 28. Juli 2020, 20:47**

Der Trick war einfach nur den Injector "AirPortBrcmNIC\_Injector.kext" aus der AirportBrcmFixup.kext zu nehmen in die Config einzutragen und das boot-args "brcmfx-driver=2" zu setzen

Also recht simpel

Wochen harter Arbeit und einlesen und Teamwork haben sich bezahlt gemacht! Nochmals Vielen Dank an alle hier!