

# WLAN geht nicht mit bcm94360cs2 und NGFF (M.2) Adapter

Beitrag von „noEE“ vom 30. Juli 2020, 22:06

Kann es ein, dass die BCM94360CS2 gar nicht so funktionoert mit M.2 Adapter?

Hier die BCM94360CS2

<https://www.amazon.de/MacBook-...fRID=65E7YTGZVBWMSFQA8FBP>

und dieser Adapter

[https://www.amazon.de/gp/produ...tle\\_o04\\_s00?ie=UTF8&psc=1](https://www.amazon.de/gp/produ...tle_o04_s00?ie=UTF8&psc=1)

Bin heute auch nach dem Video vorgegangen und weder Bluetooth noch WLAN sind im Systembericht zu finden. Keine HW vorhanden. Habe beide M.2 Schnittstellen ausprobiert. Keine Chance. Vermute schon, das die Karte defekt ist.

Ich habe noch eine BCM943602CS mit PCI Adapter und die BCM943602CS auf den M.2 Adapter geschraubt und sofort Bluetooth und WLAN zur Verfügung. Die Variante funktioniert auf jeden Fall.

Einziger Nachteil J0 ist auf der BCM943602CS nicht belegt, da ich nur 2 Antennenanschlüsse am Board habe. Dennoch funktioniert Bluetooth und WLAN bisher reibungslos. Sowie bei 2,4 und 5 GHz