

WLAN geht nicht mit bcm94360cs2 und NGFF (M.2) Adapter

Beitrag von „andyk“ vom 1. August 2020, 23:52

Hallo....

habe auch ein GB Z390 Board.... laut Hersteller sind die M.2 Ports für NVME Speicher und nicht für WLAN. Zusätzlich kann man ja noch die Intel NVME's in Win als Buffer für SATA's nutzen. BT geht über den USB Port und läuft logischerweise.

Da liegt wohl kein Fehler vor...das soll so 🤔

Adapter für PCIe 1x mit richtigen Antennen macht auch mehr Sinn....oh...mini-ITX 🤔

Der vorhandene M.2 für WLAN ist nur für Intel CNVI Module.... Stichwort BIOS mod Whitelist 🤔