

Erledigt

Neues Clover installiert und kein Boot mehr

Beitrag von „g-force“ vom 2. August 2020, 13:44

[Zitat von hp246](#)

Hab ich gelöscht und die nvram.plist noch mal geändert und jetzt klappt der boot ohne die komischen Boot-arg

Die "nvram.plist" ist ohne die EmuVariableUefi.efi" unwirksam, meine ich.