

**Erledigt**

## **Asus X53E - Intel I3/Intel HD3000**

**Beitrag von „macmike“ vom 30. April 2013, 01:06**

Anleitung zum Erfolg:

Da man bei diesem Laptop nicht manuell den Grafikspeicher ändern kann, musste ich ein Bios einspielen in dem der Vram auf 512MB geändert wurde.

- \*Snow Leopard zum erstellen des Installers (myHack.app und Mountain Lion vom AppStore)
- \*Booten vom USB..installieren wie gewohnt..
- \*Kexts installieren und mit myFix( ist in myHack.app enthalten) die Permissions korrigieren
- \*Boot0 GPT error fixen mittels dd if=boot0 fix
- \*Backup vom System fertigen

\*\*ausser Wifi und Sleep/Ruhezustand funktioniert alles einwandfrei

Screenshot: <http://i43.tinypic.com/m7rg4h.jpg>

Sieht ganz danach aus als müsste ich meine dsdt patchen..vl kann mir jemand behilflich sein hab meine dsdt angehängt, kenn mich leider nicht aus mit patchen

mfg.