

Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 6. August 2020, 10:50

So - nachdem ja mein GA-Z87M-D3H noch unter dem "Kampfspuren" des OC-Sticks leidet, wollte ich, da seitdem auch kein Zugang mehr zum BIOS möglich ist (Bildschirm schwarz - nur der Mauszeiger sichtbar), einen NivramReset mittels OC-Stick machen (Platten abgesteckt).

Das wiederum klappt nicht, da weder der OC-Stick noch der später getestete Clover-Stick im UEFI-Format angezeigt werden (?).

Der noch auf der macOS-Platte in deren EFI-Partition vorhandene Clover-BL bootet aber ohne Probleme, d. h. da wird das UEFI-Format verarbeitet, weil die Platte auch im Bootmanager (F12) in UEFI angezeigt wird.

Warum nicht via Stick? Das sind die selben BL-Sticks, mit denen ich beim Z87 Deluxe alle OS booten kann.