

WLAN und Bluetooth Probleme mit BCM943224PCIEBT2 auf BigSur

Beitrag von „julian91“ vom 6. August 2020, 15:20

ich vermute das die karte einer der karten ist deren kext rausgeflogen ist in Big Sur.

tausche mal den family kext aus wie hier in dem thema beschrieben.

dann sollte es wieder laufen.

[Wifi beim Macbook Pro mid 2012 unter Big Sur Beta wiederbeleben.](#)