

Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „a1k0n“ vom 6. August 2020, 17:34

Beim Packard Bell NS11HR (und allen Abwandlungen wie Gateway, Acer) existiert genau das gleiche Problem. Wenn man dort Clover als Bootoption ins Bios schreibt brickt es. Da hilft nur ein Neu-Flash mit Programmer.