

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „G5Reloaded“ vom 9. August 2020, 23:19

Danke allen für die Inputs und Anregungen!

Also den RadeonBoost Kext hab ich mal reingeworfen und der ändert schonmal die Geekbench-Charts beeindruckend.. OpenCl Ergebnis nun bei 78165 (vorher 40759) und Metal Score auf 91582 (vorher 53605). Auch in den IStats sieht es anders aus, Prozessor Leistung ist hochgegangen während des Tests in Spitzen auf 100% und Memory ging auf 75% hoch. Allerdings ist die derzeitige Realgeschwindigkeitsteigerung beim Video Rendern in Davinci Resolve grade mal 12% (zum Gaming M mit I7 8700 und RX580) Da hatte ich mir von der Radeon VII und dem neuen Hackie echt mehr versprochen.

Habe den Rat von CMMChris befolgt und mal GFXBench Metal laufen lassen und ja, das ist ein anderer Test - jetzt weiss ich wie laut die GPU kann, ideal bei lauen Sommernächten, da steigt die Temperatur im Raum locker um ein Grad.. Die Ergebnisse reichen von unterirdischer Performance bis Top-Performance(in einem Fall von 15). Meist im Vergleich eher schlecht..

Die GPU sitzt in Slot 2, weil der CPU-Kühler mich leider nicht an Slot 1 ran lässt...

Werd ich dann den Kühler wohl noch mal mit nem kleineren austauschen in Hoffnung auf deutlich wahrnehmbare Leistungs-Steigerung... Jemand Interesse an einem fast neuen weissen Brocken3 von Alpenföhn? 😊

Update 10.08: Habe den CPU-Kühler gedreht, jetzt passt die GPU in Slot 1 und warme Luft wird nach oben geblasen.

Wegen den Audio-Aussetzern in Cubase. Ich hab ein UA Apollo Twin dran - lief sehr stabil im "alten" Hackintosh. Aber die Knackser kommen wie gesagt auch wenn ich den Monitor als Schnittstelle nehme und eben auch ohne Abspielen oder Trägern irgend eines Instrumentes in neu angelegter, leerer Datei. Da läuft irgendwas nicht synchron im System. Egal wie ich den Buffer ändere (war schon super niedrig eingestellt), ob ich 32Bit oder 64Bit einstelle... Bei den Specs des Computers darf dieses Problem eigentlich gar nicht so da sein. 🤔

Update 10.08: Das Problem kommt eher von Software-Hersteller-Seite - Cubase macht oft

eine Migration nicht so einfach mit, also muss ich da wohl aufräumen und Cubase komplett neu installieren. Werde ich wohl hin bekommen..

Update 11.08: Problem gelöst - Deinstallation und Neuinstallation und jetzt schnurrt es wie eine Katze.. - mit dem Designare geht auch erstmals Hotplugging mit UA Apollo twin und Satellite, sehr geil, was ein Luxus!!!