

USB Patching funktioniert nicht - Bitte um Hilfe

Beitrag von „JimSalabim“ vom 11. August 2020, 16:17

Ein Screenshot aus Hackintool, nachdem du erst auf das Besen-Icon (Clear All) und anschließend auf das Aktualisieren-Icon gedrückt hast, würde helfen.

Natürlich ändert sich nichts, wenn du nur in Hackintool USB-Ports löschst, solange du kein Mapping exportierst und in den EFI-Ordner lädst. Du musst dir notieren, welche USB-3- und welche USB-2-Ports du brauchst und wo du beide Ports an einem Anschluss brauchst. Danach bootest du ohne die exclude-Bootflags, stellst dir das alles in Hackintool so ein, dass es stimmt und exportierst dann deine USBPorts.kext. Die benutzt du dann statt der USBInjectAll.