

USB Patching funktioniert nicht - Bitte um Hilfe

Beitrag von „Snead“ vom 11. August 2020, 18:56

Danke, [apfelnico](#) ! Im Beitrag drüber ein Edit, die 3.1 a und c Ports hab ich aktiviert bekommen, die Hubs entsprechend eingestellt. Dann versuch ich jetzt mal mein Glück mit dem kext export.

[apfelnico](#) [JimSalabim](#)

Also: Habe den USBPort.kext mit dem hackintool erstellt, USBInjectAll.kext entfernt und neu gebootet, und siehe da: Alle ports (auch die 3.1 Ports) werden erkannt und funktionieren! Auch Delete und Refresh im hackintool bestätigt, dass alle richtigen Ports erkannt werden 😊

Aber: Leider laufen die USB 3 Ports scheinbar nicht mit voller Geschwindigkeit. Laut Black Magic Speedtest schafft ein 8GB USB 3.0-Stick nur 6 MB schreiben und 86 MB lesen. Das ist für USB 3.0 bisschen wenig, oder?!?

EDIT: Hab's mal noch mit eine externen Platte versucht. Die schafft 53 mb/S im Schreiben und 48 mb/s im lesen. Das sind normale Werte für USB 3, richtig?