

T430 Installer Could not get SMCProvider

Beitrag von „alexschmalex“ vom 12. August 2020, 05:55

Mahlzeit.

Ich habe mir eine Neue SSD gekauft nun Möchte ich auf Catalina Updaten.

habe mir mit Treeswitcher ein USB Stick erstellt

Nur bekomme ich Fehlermeldungen Wenn ich den Installer Starten möchte. "Wait for AppleSMC provider timed out" "Could not get SMCProvider"

Grüße