

Erledigt

GIGABYTE Z390 M GAMING: Ruhezustand funktioniert nicht mehr nach Update Mojave 10.14.5 => 10.14.6

Beitrag von „Phantomias“ vom 14. August 2020, 11:11

Vielen Dank für eure Beiträge!

Entschuldigt bitte, dass ich gestern vergessen habe meine EFI anzuhängen. Ich habe sie nun im ersten Post ergänzt.

1. In meiner EFI gibt es noch die Datei EFI > APPLE > EXTENSIONS > Firmware.scap

Die habe ich aufgrund der Größe entfernt. Aus Interesse: Was ist das für eine Datei?

2. [Raptortosh](#) Ich hoffe, ich habe meine Serial korrekt entfernt. Wie komme ich an den KU-Report?

3. Clover habe ich nun aktualisiert. Die KEXTE nicht, da sonst der Hackintosh nicht mehr bootet.

a) Der Bootscreen weist Grafikfehler auf (horizontale, ca 2 cm. lange rosa Linien im oberen Bereich)

b) Neu: Lange wird der Befehl `spaceman_trim_free_blocks` ausgeführt

c) Am Ende bleibt er hängen bei `busy timeout[0], (60s): AppleACPICPU`

An welchem KEXT-Update es genau liegt, konnte ich noch nicht identifizieren.

4. [Nightflyer](#) Wie führe ich noch mal einen nvram reset durch?