

Erledigt

HP Pavilion 15 p207ng Audio Probleme

Beitrag von „MacPeet“ vom 14. August 2020, 17:11

Mach mal noch die IRQ-Fixes, dann läuft Dein Audio wieder mit AppleALC, wie es mit Clover der Fall war.

Entweder mit dem SSDTime-Script die IRQ-Fixes auslesen und als Patch in der config.plist von OC setzen oder in Deinem Fall vermutlich noch einfacher, da Du mit DSDT arbeitest.

Entferne in Deiner DSDT.aml bei Scope (_SB.PCI0.LPCB)...:

RTC das:

```
IRQNoFlags ()
```

```
{8}
```

bei TIMR das:

```
IRQNoFlags ()
```

```
{0}
```

bei IPIC das:

```
IRQNoFlags ()
```

```
{2}
```

letzteres bei IPIC ist fürs Audio nicht so wichtig, aber schaden kann es nicht

0, 8, 11 sind bei HPET gesetzt, daher muss es dort wie beschrieben raus

im Clover hast Du für die Fixes vermutlich die Haken gesetzt, aber sowas gibt es bei OC halt nicht

ist halt etwas mehr Handarbeit bei OC