

# Brauche Unterstützung, um meine iGPU (i7 9700K) parallel zu meiner RX570 zu aktivieren

Beitrag von „hackmac004“ vom 15. August 2020, 10:28

Die Indexe meinte ich von 1-3 nutzen. Die erste Einstellung würde dann so aussehen.



Index	Bus ID	Pipe	Type	Flags
1	0x01	8	HDMI	0x000003C7
2	0x02	9	HDMI	0x000003C7
3	0x03	10	HDMI	0x000003C7
-1	0x00	0	Dummy	0x00000020

Ich denke, dass muss so sein, damit es keine Überschneidungen gibt. Und dann die BusIDs weiter durchspielen. Wenn die durch sind, dann nochmal alle Pipes auf 18 stellen.

Wie gesagt, greifen die FB ab 15.5. nicht wie gewohnt, deswegen meinte ich mit HS testen.

Mit den neuen nightly Kexten von Lilu und Whatevergreen könnte es wieder funktionieren. Das kannst du dann hinterher, wenn du die richtigen gefunden hast mal ausprobieren. Im Anhang sind die Neuesten davon.