

Asus X299 Deluxe II mit zweimal Vega

Beitrag von „DSM2“ vom 16. August 2020, 01:37

Als Bluetooth/WiFi Lösung kann ich dir eine BCM94360NG ans Herz liegen, zuverlässig, nativ ohne Patches oder Kexte und passt auch unter die Abdeckung.

Ich kann diesen Händler empfehlen, ich beziehe meine Karten von ihm. Sendung war mit der kostenlosen Versand Methode SpeedPak innerhalb von 12 Tagen hier.

<https://www.ebay.de/itm/Hackin...ksid=p2057872.m2749.l2649>

Zwecks Luxmark solltest du dir nicht zu viele Sorgen machen, da gibt es in Verbindung mit Catalina einige Probleme.

Takt: PluginType aktiv? AVX Offsets aktiv? Welche Bios Version ist aktuell auf dem Board?

Welche Firewire Karte ist verbaut?

Zwecks der Reihenfolge brauchst du dir keinerlei Gedanken machen. Man könnte das zwar in einer SSDT fixen ist aber nur kosmetischer Natur.

Für Thunderbolt wird deine SSDT noch nicht korrekt konfiguriert sein, bei Onboard Lösungen ist eine Custom Firmware für die Titan übrigens nicht verkehrt aber nicht zwingend erforderlich.

Für die Aquantia® AQC-111C gibt es nach wie vor keinerlei Lösungen.

Vielleicht hat [Mieze](#) ja Zeit und Lust das ganze anzugehen, oder findet eine Lösung, wie man den AQC-111U Treiber für AQC-111C anpassen kann damit es rennt.