

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „benjhess“ vom 17. August 2020, 02:28

[JimSalabim](#) Ja, das mit dem DarkWake wegen HID war seltsam. Eventuell hatte das auch überhaupt nichts mit OpenCore zu tun. Hab kurz nach Umstieg auf OpenCore das MacOS Update auf 10.15.6 durchgeführt. Eventuell ist das Problem erst durch das Update entstanden?
???