

Opencore Black Screen BIOS

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 17. August 2020, 07:59

[Zitat von Roy Jones](#)

Ich hatte OC im Einsatz,

Ich hatte bei meinem Z87M-D3H definitiv kein OC im Einsatz, da der neuere BL zu der Zeit noch nicht auf der Agenda stand. Kürzlich aber bekam ich doch die OC-Auswirkung bei eben diesem MB zu spüren und es schien sich schon die selbe Fehler-Abfolge abzuzeichnen - ging aber nochmal gut aus, da ich frühzeitig gegensteuerte (witzigerweise mit einem OC-Nivram-Reset).

Sowohl OC als auch OZ scheinen wohl tiefer als Clover in die MB-Befindlichkeit einzugreifen.

Diese MB-Generation und speziell Gigabyte ist möglicherweise in Sachen Bios-Chips anfällig. Aber Du hast ja jetzt bzgl. korruptem Bios den Bogen raus. 😊