

# [Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

**Beitrag von „cmoers“ vom 17. August 2020, 10:50**

[griven](#) Genau das habe ich beobachtet und wie blöd nach logs geforscht - nur eben keine gefunden. Allerdings war das Verhalten erst mit dem neuen RAM (3200MHz) aufgetreten und so konnte ich es relativ leicht eingrenzen. Als würde mit einem Schlag der gesamte RAM "freigeblasen". Mit dem 3000er läuft es nach wie vor sahnig.