

Erledigt

## Brauch Hilfe bei Acer Aspire E5-774G-509G Model Nr. N16Q5

Beitrag von „utilman“ vom 18. August 2020, 23:17

So Hallo [Claus59](#) und vielen lieben Dank für Deine ausführliche Hilfestellung trotz der vielen Arbeit.

Bei mir ist es momentan auch sehr hektisch und deswegen schreibe ich Dir auch leider erst jetzt zurück.

Ersteinmal zu dem Touchdisplay - ich meinte natürlich Touchpad, mein Fehler. Dazu am Schluss mehr

### [Zitat von Claus59](#)

Fuer WiFi und Bluetooth mit Intel-Karten gibt es mittlerweile eine Loesung. Dazu kannst du mal hier rein schauen. Intel-Wi-Fi: es wird spannend!

Ich habe die das schon entsprechend die Kexte eingefuegt. Du musst noch die Info.plist im itlwm.kext anpassen, und das Tool HeliPort in dein Application-Ordner kopieren. Damit sollte WIFI auch jetzt schon funktionieren.

Der Download und mehr Einzelheiten dazu findest du im oben angegebenen Link.

Ich helfe dir aber auch gerne mit den notwendigen Kexten beim Einbinden der von dir bestellten Karte.

Ich sehe allerdings nur die Karte, und keinen Adapter. Die Karte, welche ich verbaut habe, braucht einen Adapter.

Also die Karte war bestellt und ich hatte nicht mehr Deinen letzten Post ([#26](#)) gelesen sonst hätte ich den Kartenadapter gleich mitbestellt.

Auf der anderen Seite habe ich mich auch mal an die Intel Variante herangetestet und vergebens tagelang versucht, mich mit dem Router zu verbinden.

Als ich gestern einen neuen Akku eingebaut habe, habe ich auch gemerkt warum: Vergessen die zwei Antennen wieder anzuschliessen 🙄

Ich werde es auf jeden Fall noch versuchen und werde auch die Variante mit dem Adapter versuchen, um einen Ausführlichen Vergleich auf dieser Maschine durchzuführen (*Testergebnisse veröffentliche ich selbstverständlich*).

Randthema Akkuleistung  
Was funktioniert was nicht?

Randthema Festplatten  
Problem Touchpad