

RealtekRTL8111.kext v. 2.30 macht Probleme

Beitrag von „5T33Z0“ vom 19. August 2020, 00:26

Bei mir ist es ähnlich, allerdings mit dem AtherosE2200Ethernet.kext. Da funktioniert bei mir nur die alte Version unter High Sierra mit Clover. Unter Catalina funktioniert auch die aktuellste. Lasse den kext seitdem aus.

[g-force](#) die kexts, die man im Updater auswählt, sind mit den GitHub Repos der jeweiligen Autoren verlinkt, von daher sind die kexts identisch.