

Ryzentosh Catalina OC 0.6 - kein Sound, USB 3.2. Gen 2 Problem mit Sleep

Beitrag von „free2k“ vom 19. August 2020, 16:34

Hallo,

ich habe heute ein Ryzentosh aufgesetzt. Es hat auf anhieb funktioniert! Ich bin sehr begeistert.



Hier meine HW

CPU: AMD Ryzen 5 3600

MB: MSI B450-A Pro Max

CPU: Sapphire 5700XT Nitro+

SSD: Samsung EVO 970 m.2 (macOS)

SSD: Samsung 850 Pro (Windows 10)

Jedoch sind mir noch ein paar "Kleinigkeiten" aufgefallen

1. Mein Sound geht nicht. Ich habe 0815 Boxen, die direkt am Line-Out angeschlossen sind. Wie kann ich das beheben?

2. Im OC 0.6 Bootmenu habe ich folgende Reihenfolge: 1. Windows, 2. MacOS. Windows ist hier auch als Standard ausgewählt. Wie kann ich das ändern?

3. Sleep hat bei mir sofort funktioniert, jedoch nur, wenn am USB 3.2 Gen2 nichts angeschlossen ist.

Mein Mainboard hat hinten vier USB Ports. 2x Gen1 & 2x Gen2. Ein USB-Stick über den Gen2 wird aber generell erkannt

4. Als Monitor ist ein Dell P2417H über HDMI angeschlossen. Mir kommt es so vor, als ob die Schrift etwas unscharf ist. Kann man das nachskalieren?

5. Wie kann ich den Name der CPU im "About this Mac" anpassen?

Besten Dank für Eure Hilfe.

VG,

free2k