

Ryzentosh Catalina OC 0.6 - kein Sound, USB 3.2. Gen 2 Problem mit Sleep

Beitrag von „free2k“ vom 19. August 2020, 17:13

[Zitat von apfel-baum](#)


zu 1.- kann ich dir das hier reichen , muß man beim applealc wohl durchprobieren, wenn du weißt welcher chip verbaut ist

<https://github.com/acidanthera...ALC/wiki/Supported-codecs>

zu 2. super, so wie das angezeigt wird, wird wohl deine gpu zumindest mit metal beschleunigt ,erkannt-bzw. läuft. das grenzt die suche dann um einen schritt weniger ein. ... 😊

Laut MSI Handbuch ist ein Realtek ALC892 für Audio verbaut

Oops!

Edit: Die Boxen waren im falschen Line-Out gesteckt.  Es geht jetzt. Mea culpa