

RealtekRTL8111.kext v. 2.30 macht Probleme

Beitrag von „schabulske“ vom 19. August 2020, 21:11

Gleiches Problem bei mir auch. Gerade mal den Kext auf 2.3.0 geupdated und dann leider kein Netzwerk mehr. Jetzt zurück auf 2.2.2 und alles funktioniert wieder.

Edit: Bei mir läuft gerade Big Sur. Catalina habe ich noch nicht probiert