

Erledigt

Suche TrueSuite 5.5.0.5 (Authentec)

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 3. Mai 2013, 03:17

nur meiner immernoch nicht...

Fingerprint Sensor:

Produkt-ID: 0x1600

Hersteller-ID: 0x08ff (AuthenTec, Inc.)

Version: c.10

Geschwindigkeit: Bis zu 12 MBit/s

Standort-ID: 0x3d200000 / 2

Verfügbare Stromstärke (mA): 500

Erforderliche Stromstärke (mA): Unbekannt (Gerät wurde nicht konfiguriert)

es muss doch möglich sein, dem Ding Leben einzuhauchen... Jemand eine Idee?