

Erledigt

GIGABYTE Z390 M GAMING: Ruhezustand funktioniert nicht mehr nach Update Mojave 10.14.5 => 10.14.6

Beitrag von „Phantomias“ vom 20. August 2020, 20:32

Altemirabelle Ja, genau, ich habe die Sapphire 590 Nitro.

Mein Problem ist, dass ich noch immer Anfänger bin. Vor einem Jahr habe ich zwar 4 Hackintosh erfolgreich eingerichtet, aber jetzt ist schon wieder sehr viel vergessen.

Im Vergleich meiner EFI und der von dir zur Verfügung gestellten, kamen mir ein paar Fragen:

EmuVariableUefi.efi fehlt in deiner: Ich glaube, die brauchte ich

OsxAptioFix3Drv.efi in deiner ist gar kein MemoryFix - ich dachte so etwas braucht man auf jeden Fall.

OcQuirks.efi und OpenRuntime.efi => Wofür sind die?

SATA-200-series-unsupported.kext => Was macht der?

Ich werde jetzt erst einmal alle KEXTE meiner funktionierenden (abgesehen vom Ruhezustand) EFI updaten und herausfinden, welchen KEXT genau ich nicht aktualisieren kann. Danach poste ich wieder.