

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „manfredm1970“ vom 22. August 2020, 00:27

Ich habe mit Open Core jetzt auch große Probleme. nach dem ich am 18.8.2020 alles auf Open Core 0.6.1 aktualisiert hatte und

Big Sur Beta3 und Beta5 und Catalina 10.15.6 einwandfrei booten, habe ich doch nicht damit gerechnet, das nun weder Mojave 10.14.6 noch bei 2 Big Sur Partitionen Beta3 und Beta 5 der Recovery Boot garnicht mehr funktioniert.

Also ich habe an der config.plist nichts geändert. Unter Open Core 0.6.0 lief ALLES u fehlerfrei.

Ich hatte ja hier schon mehrmal meinen Unmut zu Open Core geäußert, nun hats sich's wieder mal bewiesen das eben nichts richtig

ausgereift ist und nichts mehr richtig funktioniert bei Open core 0.6.1. Muss ich nun wieder zurück auf Open Core 0.6.0 und alles

darin abhängige, wie Driver und aktuelle kexte usw. zurück setzen, auf Open Core 0.6.0, oder gibts noch eine andere Lösung ?

Warum gehen meine beschriebenen Dinge auf einmal nicht mehr, obwohl ja, wie schon gesagt, NICHTS an der config.plist geändert

wurde und es vorher ALLES problemlos funktionierte.

[karacho](#) hast du vielleicht eine Idee, du kennst dich doch ziemlich gut mit dem Operrn Core aus. Danke für Tips.