

Mac mini 2018 startet verzögert

Beitrag von „polaplex“ vom 22. August 2020, 12:13

Hallo Zusammen,

Ihr seid meine letzte Hilfe. Ich habe einen Mac mini 2018 mit den i5 und 32GB RAM. Aktuell ist Catalina 10.15.6 installiert. Ich habe folgendes Problem. Wenn ich auf der Power Taste drücke dann dauert es lange siehe Video bis der Start Sound kommt. Das war vorher aber nicht mehr. Seit einen Monat ist das erst ungefähr. Ein Defekt kann ausgeschlossen werden da Diagnosen keinen Fehler festgestellt hat. Der Mac mini läuft ansonsten auch ohne Probleme. Vielleicht hat von euch jemand einen Tipp. Folgendes habe ich schon ausprobiert.

- PRAM und SMC resett
- Neu Installation über Internet oder via Stick. Mit und Ohne zurück spielen des TM Backups.
- ohne angeschlossene Geräte (Nur Stromkabel)
- T2 komplett ausgeschaltet.
- Booten des Systems von externer SSD

Hilfe.

Video: [Video Hier](#)