

WINDOWS SSD aus BIOS verschwunden

Beitrag von „g-force“ vom 23. August 2020, 18:16

[Zitat von 5T33Z0](#)

Der NVRAM Reset verursacht genau das Gegenteil: alle anderen Einträge verschwinden aus dem Bootmenü und nur OpenCore bleibt übrig.

Zuerst ja. Da aber eine getrennte Festplatte mit einer Windows-EFI vorhanden ist, sollte der Booteintrag von Windows automatisch wieder erscheinen, evtl. erst nach 2-3 Neustarts.