

Hilfe bei Installation mit Sony VAIO SVF1421E2EW

Beitrag von „Sapphire1337“ vom 25. August 2020, 01:45

Hallo und Guten Tag liebe Gemeinde,

ich stehe aktuell vor einem Problem, unzwär möchte ich die High Sierra installieren und es scheitert beim

ersten Ladebalken. Der lädt quasi bis zum ende und bleibt stehen.(habe 2 stunden gewartet).

zu den fakten:

Boot-Stick mit Clover erstellt über Bootdisk Utility v.2.1.028 Beta 05.07.2020

Laptop:

Sony VAIO SVF1421E2EW 35,5 cm (14 Zoll Touch) Laptop (Intel Pentium 987, 1.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Intel HD)

Woran könnte das es liegen? wäre euch sehr dankbar für mögliche Lösungen..

mfg