

Opencore 5.9 Ryzen B450 10.15.6 Plötzlich kein Start mehr möglich

Beitrag von „peterlustig123“ vom 25. August 2020, 12:01

Habe folgendes Problem bei einem

Ryzen x3600

MSI B450-A PRO MAX

GPU ist GT710

DIE EFI ist nicht von mir und ist glaube ich für ein anderes MSI B450 sie läuft aber richtig gut für die Installation von 10.15.6

und wenige starts auch nach der installation.

Ich mache Musik mit Abelton und eine UAD 2 Duo PCIE Karte. Die UAD Karten sollen ein Problem mit RYzen haben das sie nicht erkannt werden. Mit einer alten Software version 9.1 (erste Version von UAD mit 10.15 unterstützung) oder so lief die karte doch. Auch nach einem Neustart.

Dann mußte man die Sicherheitseinstellungen für die UAD Karte aufheben damit da was umgeschrieben werden kann (was auch immer) und ich habe ich Abelton installiert.

Nach einem weiteren Neustart lief dann nichts mehr mit folgender Meldung



Hat einer von euch eine Idee

Hinzu kommt das ich mich Null mit opencore auskenne 🤔

Kann es sein das Abelson oder UAD am Catalina so umgeschriben haben das dies nun das Ergebnis ist ?

Da ich dachte das evt die EFI geändert wurde oder kaputt ist habe ich die EFI auch x male mit der 100% zuvor funktionierenden EFI ersetzt.

Jedoch endet der Start immer mit diesem Bild.

Es kann also meine ich nicht an der EFI liegen ?!?!?

Catalina Komplet neu installiert habe ich auch schon x male. Mit gleichem Ergebnis zuerst geht alles dann diese Meldung

Könnte mir wenn ´s nicht zuviel verlangt ist meine Opencore EFI 5.9. auf Opencore 6.0 updaten. Ich habe leider auch das nicht hinbekommen.

Obwohl ich nicht glaube das der Fehler bei Opencore liegt ?!?!?