

Ryzen Hackintosh Catalina Software und Hardware Fragen

Beitrag von „Chester2“ vom 26. August 2020, 18:51

Alles klar, da werd ich mich erstmal durch boxen.

Sooo, folgendes konnte ich lösen:

#3 Bluray-Laufwerk: Ich habe einen anderen SATA Port auf dem Board genommen. anscheinend habe ich den Stecker des Laufwerks gelöst beim einstecken eines weiteren SATA Kabels darüber.

#2 Audio: Ich habe verschiedene ID probiert ohne Erfolg. Als ich das Problem mit dem Bluray Laufwerk gelöst habe, ging Audio ohne Probleme. Keine Ahnung ob das zusammen hängen kan. Es läuft auf jeden Fall perfekt.

#1 USB: Konte ich jetzt auch erledigen, ich bin nach Anleitung für das Hackingtool vorgegangen. Ich habe das Tool geöffnet und dann auf USB, dann einen USB 2.0 Stick angeschlossen. Alle Ports grün, bis auf der eine Port. Dann habe ich einen USB 3.0 Stick an jeden Port angeschlossen und siehe da, der eine Port geht....Er geht aber erst ab einen Stick mit USB 3.0. Also hat der Port funktion und läuft perfekt.

Dann bleibt jetzt nur noch der Ruhemodus. Da brauch ich aber wirklich Hilfe, da komme ich nicht weiter.