

Erledigt

Vom Stick booten funktioniert nicht.

Beitrag von „DoeJohn“ vom 4. Mai 2013, 11:00

In dem PC werkelt eine Intel® Graphics Media Accelerator 3100 - Grafik. Die wird meiner Meinung nach nicht von Mac OS X unterstützt! Hast du eine externe Grafikkarte, die du einbauen könntest?

Du kannst es auch nochmal mit den Bootparameter PCIRootUID=1 oder 0 probieren!