

Fujitsu Q558 - Problem mit OpenCore-Config

Beitrag von „Joshi666“ vom 25. August 2020, 21:05

Mir fallen langsam die Haare aus

ich hab im Anhang mal zwei Bilder aus CPUz vllt kann man da mit an Infos was anfangen

Und ein Bild davon was passiert wenn man versucht das System Neuzustarten oder Herunterzufahren

hängt sich danach dann auf

Das Board hat laut Fujitsu einen H310 Chipsatz

ALC671 Sound

UHD 630 Grafik gebunden an den i5 9400t

Realtek Ethernet und Realtek Wlan/Bluetooth

Wäre wirklich mega cool wenn mir jemand helfen könnte