

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 25. August 2020, 22:43

[Jutta2703](#) schön das jetzt alles läuft wie es soll. Konnte auch nur noch ein Hardwareproblem sein.

Sidecar funktioniert bei mir ohne Problem, nur der Sinn erschließt sich mir nicht, ich nutze es eigentlich nicht.

Beide Geräte im gleichen Netz mit gleicher Apple-Id angemeldet?

Edit:

SMBIOS iMac19,1 hast du eingestellt?