

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „jboeren“ vom 26. August 2020, 07:09

[aufuk1](#) Hast du mal die wärmeleitpaste des prozessors kontrolliert? Oder den Lüfter?