

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „hifo“ vom 26. August 2020, 11:15

Hallo Guten Morgen,

Ich habe ein Problem. Ich habe mir für meine Mac Pro 5.1 (2010) Neue GK AMD Sapphire Nitro RX590 8 GB zugelegt. Wenn ich Photoshop Plugin von TopazLab Denoise Filter lade, schaltet der Computer aus. Ich dachte wäre vielleicht GK. Kaputt aber der Hersteller versicherte mir definitiv in Ordnung sei. Mac Pro 5.1 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon (2010mitte) Mac OS Mojave, 32 GB RAM.

Kann mir jemand von euch behilflich sein? Auf der GK an der Seite soll kleine Umschalter sein, der steht auf BIOS. Ich bin 61 Jahre alt.

ich bedanke mich im voraus

Hifo