

# HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „aufuk1“ vom 26. August 2020, 14:35

Mein Problem gelöst, gibt es Turbo Boost Switcher und Volta Programme. Diese schalten den Turbomodus am Computer aus.

<https://github.com/veloek/DisableTurboBoost.kext>

Da dies ein Xcode-Projekt ist, kann ich es nicht kext und ausprobieren.

Danke Freunde