

# HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „xerano“ vom 26. August 2020, 21:24

Der Fehler kommt auf dem EliteBook? jboeren

Evtl fehlen in der EFI die korrekten Werte fürs SMBIOS? MLB ROM Seriennummer usw ?

Platte vorher formatieren über Disk Utility?