

MSI B460M Pro-VDH Wifi i5 10600K / Catalina Installation schlägt fehl

Beitrag von „DerJona1“ vom 27. August 2020, 10:12

[Zitat von Basti Wolf](#)

Zunächst hallo und herzlichen willkommen im Forum [DerJona1](#)



Trage bitte deine hw ins Profil ein, damit deine Helfer wissen um was es geht. Weiterhin 2 Fragen, wie hast du den bootstick erstellt und wie bzw wo hast du Mac OS heruntergeladen?

Ohne deine efi anzuschauen, können wir anhand der Bilder von [locojens](#) erkennen, dass da etwas völlig schief gelaufen ist

Mac OS habe ich im App Store auf meinem MacBook mit Big Sur heruntergeladen. Erstellt habe ich den Bootstick mit der Clover Anleitung und dem createinstallmedia im Terminal.

[Zitat von Bob-Schmu](#)

Da musst du wohl schon OC nehmen. Probier es mal hier mit.

Vielen Dank für die Datei. Das werde ich später Mal versuchen.