

MSI B460M Pro-VDH Wifi i5 10600K / Catalina Installation schlägt fehl

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 27. August 2020, 11:12

Erst mal muss er sich den EFI Ordner noch mal laden habe sein LAN Chip Treiber vergessen gehabt und jetzt nachträglich noch eingefügt.

Bei seinem Intel AC3168NGW WiFi/BT wird er sich auf jeden Fall melden und fragen ob es da eine Möglichkeit gibt, ja gibt es [https://openintelwireless.gith...wm/Compat.html#itlwm-kext](https://openintelwireless.github.io/wm/Compat.html#itlwm-kext) alles andere müsste so laufen ALC892 habe ich auch läuft mit der Einstellung, RTL8111H LAN wurde jetzt hinzugefügt.