

SSDT Patch GPIO - So korrekt?

Beitrag von „URBANsUNITED“ vom 27. August 2020, 13:55

[apfelnico](#)

vielen Dank für deine ausführliche Erklärung bzw. Analyse!

Ich möchte darüber versuchen mein Trackpad vernünftig zum Laufen zu bekommen und ich habe ein Wake Problem, das ich nicht weiß was der Fehler ist.

Trackpad wird aktuell per VoodooPS2 von acidanthera betrieben. Da funktionieren die 2 physischen Tasten jedoch nicht, der Rest ist ok.

Wake Problem ist, dass der Laptop in den Schlafmodus geht und wenn er dann geweckt wird, der Rechner automatisch neustartet. Als Fehlermeldung bekomme ich nur die Info, dass der Rechner neu gestartet wurde. Die genaue Ziffernfolge habe ich gerade nicht.

Ich möchte letztendlich alles ausschließen können und will dazu alle nötigen Configs/SSDTs erstellen.

Ich habe alles, bis auf GPIO. Xosi rename musste ich schon machen, weil sonst die Wifi Karte bei mir nicht geht. Batterie wird korrekt in % dargestellt. Scheint also auch zu funzen.

Als Wake reason wird mir im Log nichts aufgelistet.

Vielleicht hast du ja noch eine Idee.

EDIT:

Fehler

Sleep wake failure in EFI

Failure code: 0x00000101 0x0000001f

Danke

URBANSUNITED