

MSI B460M Pro-VDH Wifi i5 10600K / Catalina Installation schlägt fehl

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 27. August 2020, 16:36

Da du ein MSI hast müssen in der config noch ein paar Einstellungen gemacht werden und SSDT-RHUB muss noch in die ACPI Sektion.

<https://dortania.github.io/Ope...-lake.html#starting-point>